

**T.C.**  
**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**MİMARLIK FAKÜLTESİ**  
**KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ**  
**DÖNER SERMAYE PROJELERİ**

<b>PROJE EKİBİ / DANIŞMAN / TEKNİK RAPORU HAZIRLAYAN</b>	<b>PROJENİN / DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN / TEKNİK RAPORUN ADI</b>	<b>HİZMET VERİLEN KURUM / KURULUŞ</b>	<b>PROJE SAHİBİ / DESTEKÇİSİ</b>	<b>BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ</b>
<b>Nevra ERTÜRK</b> , Şerife Sinem ÇELİK ÖRKÜN	1915 Çanakkale Köprüsü Müzesi Projesi Küratöryel Çalışması	Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş.	Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş.	Mart 2021 - devam ediyor
<b>Mehmet Fevzi UĞURYOL</b>	"Fatih Sultan Mehmet ve Genç Şehzadenin Portresi" adlı panel resminin depolanmasına dair teknik rapor	Tempus Kültürel Miras Müzecilik Sergileme Koruma-Cansu Doğan	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	2020
<b>Nevra ERTÜRK</b> , Barış ALTAN, Ömer Devrim AKSOYAK	İstanbul Kara Surları Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi (KMED) Raporu	BİMTAŞ	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Mayıs 2020 - Eylül 2020
<b>Nevra ERTÜRK</b> , Ayça Bayrak ULUĞ	1915 Çanakkale Köprüsü Müzesi Projesi Küratöryel Çalışması	Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş.	Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş.	Ekim 2019 - Şubat 2020
<b>Mehmet Fevzi UĞURYOL</b>	Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü'nü Çevreleyen Çit Kasrı, Yaveran Köşkü, Set Köşkü ve Bağlantılı Yapıların Restorasyonu ile Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi Onarımı	Alba İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi, İstanbul Valiliği	Haziran 2019 - Şubat 2020.

<b>Draşan UĞURYOL</b>	Beykoz Mecidiye Kasrı İçerisinde Yer Alan Dağ Hamamı'nın Analitik Rölöve Raporu	AFM Restorasyon & Mimarlık	T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi	2019
<b>Draşan UĞURYOL</b>	Beykoz Mecidiye Kasrı İçerisinde Yer Alan Dağ Hamamı'nın Koruma ve Onarım Raporu	AFM Restorasyon & Mimarlık	T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi	2019
Dilek EKŞİ AKBULUT, Nabi YÜZER, <b>Mehmet Fevzi UĞURYOL</b> , Didem OKTAY	Nevşehir Bölgesinden Alınan Tüf Örneklerinin Puzolanik Aktivitesinin Belirlenmesi (Frattini Testi, TS25'e Göre Basınç Dayanımı Testi, XRD ve XRF Analizleri) hususunda teknik rapor	ABT Grup Restorasyon, Mimarlık, Mühendislik, İnşaat, Tic. Ltd. Şti.		2019
Dilek EKŞİ AKBULUT, <b>Mehmet Fevzi UĞURYOL</b>	Hatay Teleferik Projesi (Alt İstasyon İplik Pazarı Mevki) Kapsamında Ortaya Çıkarılan Arkeolojik Kalıntıların (Kagir Duvarlar, Künkler ve Pişmiş Toprak Lahitler) Konservasyonu	TEB Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.	Hatay Büyükşehir Belediyesi	Kasım 2018 - Şubat 2019
Zeynep Gül ÜNAL, <b>Nevra ERTÜRK</b>	Marmaray BC1 Projesi Sirkeci İstasyonu Doğu Şaftı Büyük Halka ve Küçük Halka Buluntuları Sarayburnu Koruma ve Sergileme Projesi Raporu			Eylül 2018
<b>Mehmet Fevzi UĞURYOL</b>	Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi (İstanbul) Restorasyon, Teşhir ve Tanzim uygulama işi kapsamında, sergileme ve depolama mobilyalarının üretiminde koruma kriterleri bakımından uygun malzemelerin, sergi salonlarında uygun iklimsel değerlerin belirlenmesi, yangın söndürme tesisatında koleksiyona asgari yan etkisi olan veya etkisi bulunmayan maddelerin kullanımı hususlarında teknik rapor	Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü	Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü	2015
<b>Draşan UĞURYOL</b>	Denizli, Akköy Yukarı Cami'deki Kalem İşlerinin Bozulma Tespiti Ve Koruma Ve Onarım Raporu	Polidor Mimarlık ve Restorasyon Ltd. Şti.	Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	2014

Burçak MADRAN, Hale ÖZKASIM, <b>Nevra ERTÜRK</b>	Terkos Terfi Binası Müze Amaçlı Düzenleme ve İkitelli Su Medeniyetleri Müzesi Planlama Projesi	İSKİ	İSKİ	2005
Lemi Ş. MEREY, Lütfi YAZICIOĞLU, <b>Rabia ÖZAKIN</b> , Zafer AKDEMİR	Kasımpaşa Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi Rölöve ve Restitüsyon Projeleri	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı	1988-1989